

**MFGT Zsana,
Kármentők, műgyanta javítása**

A PROBLÉMA:


A telephelyen található kármentők közül két darab kritikus állapotba kerül. A műgyanta bevonatok és az alatta levő beton felfagyott, súlyosan roncsolódott. Az RB biztonsági előírásoknak nem feleltek meg.



A MEGOLDÁS:

1. A roncsolódott műgyanta és betonfelületek felmarása, tisztítása, kitöltése ENECRETE® DuraQuartz és ENECRETE® DuraFill anyagokkal.





2. Vezető rézcsíkok elhelyezése.



3. Antisztatikus védőfelület kialakítása.



4. ELÖTTE – UTÁNA



Felhasznált anyagok:

- ENECRETE® DuraQuartz,
- ENECRETE® DuraFill,
- CHEMCLAD® P4C,
- CHEMCLAD® GP,
- ENESEAL® CR,

Neschvill'97 Kft. ENECON képviselő.

2021 Budapest,