

**MFGT Kardoskút,
Szellőző ventilátorok, betonalap javítása**

A PROBLÉMA:

A telephelyen található szellőző ventilátorok betonalapjainak felülete és szerkezet sok helyen kritikussá vált. Azonnali javítás vált szükségessé a további biztonságos működés érdekében.






A MEGOLDÁS:

1. A roncsolódott burkolatot és betonfelületek eltávolítása után, tisztítás. Leváll felületek és rések kitöltése ENECRETE® DuraQuartz anyaggal.





2. Száradás után ENECRETE® DuraFill erősítő réteg felhordása.



3. Utolsó, védőréteg felhordása.



4. ELŐTTE – UTÁNA



Felhasznált anyagok:

- ENECRETE® DuraQuartz,
- ENECRETE® DuraFill,
- ENESEAL® CR,

Neschvill'97 Kft. ENECON képviselő.

2022 Budapest,