



Neschvill'97 Kft

ENECON Képviselő

**Budapest, Honvéd Uszoda
Dilatációs repedések javítása:**

www.enecon.hu

Make us part of your maintenance and repair team



A probléma:

Folyamatos probléma jelentkezett a Budapesti Honvéd Sport Egyesület által üzemelt sport uszoda vízszintjével.

Folyamatosan elszivárgott a medencében levő víz.^{1.}

Az üzemeltető saját költségén felbontotta a burkolatot. Ezután kereste meg az ENECON helyi képviselőjét a probléma megoldására.

Medence alján lévő dilatációs repedések feltárása:



Dilatációs repedések megvágása, takarítása:



Irányított dilatációs hézagok kialakítása:

1. Tapadóhíd felvitele,
2. Hézag kialakítása Polifoam csíkkal,



Dilatációs hézagok kitöltése FLEXICLAD® LC rugalmas anyaggal:



A megoldás:

- A medence alján keletkezett dilatációs repedések széleit megvágtuk.
- Az összes törmelék, szennyeződést eltávolítottuk.
- A dilatációs rést és környezetét tapadóhíddal kentük be.
- Az előkészített részbe Polifoam csíkot (10,0*10,0 mm) helyeztünk és két oldalról magas nyomószilárdságú kemény anyaggal kentük ki. Így kaptunk egy 10,0*10,0 mm-es nyílást.
- A 10,0*10,0 mm-es nyílást FLEXICLAD® LC rugalmas, magas szakító szilárdságú és vízzáró anyaggal kitömítettük.
- Az elkészült dilatációs csíkokat megrendelő kiegyenlítő anyaggal fedte be.

Felhasznált anyagok főbb jellemzői:

- Nem toxikusok (nem szükséges védő maszk és egyéb speciális munkavédelmi felkészítés az ENECON® anyagok felhasználásakor)
- Nem gyúlékonyak
- Az ENECON® anyagok ellenállnak bármi féle ipari környezetben előforduló vegyi és kémiai behatásnak
- Az ENECON® által nyújtott anyagok kombináltan is használhatók, így komplett megoldást nyújtanak minden fajta ipari környezetben felmerülő probléma megoldására!
- <https://www.enecon.com/pdfs/FLEXICLAD-LC.pdf>